Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 227/18

****

Requisita informações sobre o plano de macrodrenagem.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, dele requisitando informações sobre o plano de macrodrenagem, reportando-se o Executivo aos seguintes quesitos:

1 - Requer cópia do e-mail do professor Tangerino da UNESP, onde é afirmado em "obs", na página dois do oficio 191/2018 (em anexo), que o mesmo teria enviado pelo correio eletrônico o oficio.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 11 de julho de 2.018.

BENEDITO DAFÉ GONÇALVES FILHO,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 1912/2018
Data: 11/07/2018 - Horário: 13:06
Legislativo - REQ 227/2018

3- Planta plani-altimétrica da Bacia Hidrográfica do Biriguizinho, incluindo as sub-bacias do Parpineli, Jofer, Riacho Nunes e Vendrame até o encontro com o Córrego do Baixote;
4- Histórico de dados de chuva, altura da lâmina de água e vazão do Córrego Biriguizinho medidos pelo DAEE na estação linimétrica instalada na Avenida João Cernach;
5- Identificação de áreas públicas passíveis de intervenção sem maiores ônus para a Prefeitura ou áreas passíveis de desapropriação para a realização de obras de contenção;
6- Identificação das áreas e/ou projetos de expansão (ocupação - impermeabilização) em análise ou conhecido.

Obs: Os itens solicitados pela UNESP foi enviado através de um ofício via e-mail do Professor Tangerino.

Para realizar a solicitação de número 5 se faz necessário o levantamento topográfico com as devidas cotas, verificando à área total disponível, excluindo a APP do correto Parpinelli.

Foi solicitado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos que efetuasse a limpeza do local para que o topógrafo realizasse o trabalho, sendo que para tanto, removeram parte do solo como ilustra a imagem 1.

Em visita ao local, o Secretário Municipal de Serviços Públicos verificou o equívoco e determinou o encerramento da atividade na APP do Córrego Parpinelli e a retomada de forma correta. Nota-se que ocorreu apenas em um trecho como ilustra a imagem 1, mantendo a preservação do restante da área de APP.

Imagem 1