



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 438/2016

em 1º de junho de 2016

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 174/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Recebemos o Ofício nº 332/2016, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 174/2016, de autoria do Vereador Reginaldo Fernando Pereira. Referida propositura requisita informações sobre abastecimento de água no bairro Colinas, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício: 054/2016 do Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Água e Esgoto, desta Prefeitura.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:0000001661/2016 09/06/2016 09:20



Birigui/SP, 31 de maio de 2.016

Ofício: 054/ 2.016

Para: Secretaria de Expediente e Comunicação

Referência: Ofício nº 332/2016 - Câmara Municipal

Requerimento n.º 174/2016

A Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Birigui, vem através deste, em atendimento ao ofício supracitado, informar que;

1 – O bairro Colinas possui um reservatório de água, qual a capacidade dele? Ele é suficiente para atender todos os moradores do bairro?

Resp: Existem dois reservatórios naquela região, um no Colinas I e outro no Colinas II, sendo cada um com capacidade para 150.000 litros, tratando-se do bairro Colinas, Colinas II, Alto do Colinas, Esplanada das Colinas e Colinas Verde, os dois reservatórios não são suficientes para atender a demanda, porem conta com o reforço de água, que vem do reservatório do Poço Profundo Aqua pérola, principal fonte que abastece a região, com capacidade de 2.000.000 de litros, suficientes para atender.

2 – No caso de resposta negativa, a pergunta anterior, qual seria a capacidade ideal para atender as necessidades da população daquele bairro?

Resp: Prejudicado

3 – Segundo informações de moradores, o reservatório existente no bairro possui furos na parte superior dele, e quando a água chega a um certo nível vaza por estes furos. A Prefeitura tem conhecimento desta situação? Quais medidas serão tomadas para que o problema seja solucionado?

Resp: No ano de 2014 a Prefeitura fez um reparo na parte inferior do reservatório do Colinas II, quanto aos furos na parte superior a Prefeitura já inspecionou e esta tomando as devidas providências para solucionar o problema.

4 – Há projetos para se construir um novo reservatório de água para o bairro? Levando em consideração que o atual não comporta a quantidade de casas existentes no bairro.

Resp: Projetos não, existe um estudo para construção de mais um reservatório com capacidade mínima de 200.000 litros.

5 – Se sim, qual a previsão para que o projeto seja colocado em prática, e qual a capacidade deste reservatório?

Resp: prejudicado



6 – Existe alguma estimativa da demanda de água que o Poço Profundo Aqua Pérola manda para o bairro por dia? Tendo em vista que mesmo com o reservatório e com o reforço do Poço existem alguns pontos do bairro que falta água, principalmente em horários de pico.

Resp: Sim, em média 900.000 litros/dia, a falta de água não é de nosso conhecimento, exceto quando há paralisação no Poço Profundo do Aqua pérola para alguma manutenção mecânica ou operacional, em dias de maiores consumos, como finais de semana, podemos afirmar que há uma queda na pressão da água, ficando mais fraca nos pontos mais altos, o que não caracteriza falta de água, lembrando que toda residência por lei é obrigada a ter um reservatório de água.

Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Marcos Antônio Albano
Secretário Adj. de Serv. Públicos,
Água e Esgoto