



ENCAMINHE-SE

Birgūi,

1 JUN 2008

Presidente

INDICAÇÃO Nº 267/08

Reparos em sarjetão na Rua Luiz Toledo Piza
Sobrinho, esquina com a Rua Osório Hilário Pontes, no Toselar.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal reparos na Rua Luiz Toledo Piza Sobrinho, na esquina com a Rua Osório Hilário Pontes, no Toselar.

Câmara Municipal de Birigüi,

~~Em 13 de junho de 2.008.~~

**OSMAR DONIZETE RINALDINI,
VEREADOR.**

~~SECRET~~