



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO No. 358/15

Solucionar o problema de Reparos em Guias de Sarjeta, Água parada , Bueiro ou Galeria(Boca de Lobo) da Rua Otacílio Camargo Fávero com a Av. Vitória Régia, no Bairro São Brás.


Senhor Presidente:

Respeitando as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Sr. Prefeito Municipal – no sentido de determinar à Secretaria competente, a solução urgente para o problema de Reparos em Guias de Sarjeta, Bueiro ou Galeria(Boca de Lobo), destruída, águas pluviais acumuladas ao longo da Rua Otacílio Camargo Favero com a Av. Vitória Régia, no Bairro São Brás.

Vale ressaltar, Senhor Prefeito, que a medida visa solucionar um problema de saúde pública visto que não só pode favorecer a criação do mosquito transmissor da dengue como já tem larvas neste local, e também de mobilidade urbana – circulação de pedestres e veículos, causando sérios transtornos aos moradores daquele local. Trata-se de um pedido urgente dos moradores daquela localidade. Dessa forma, pedimos a atenção da administração quanto ao seu atendimento.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 24 de julho de 2015.


RICARDO KUMAZAWA

Vereador

