



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 55/17

Melhorar a má estrutura encontrada nos pontos de ônibus no Portal da Pérola 2, em especial na principal avenida daquele bairro.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal melhorar a estrutura dos pontos de ônibus existentes no Portal da Pérola 2, em especial na avenida principal daquele bairro. É notada a falta de estrutura nos pontos de ônibus que são localizados na avenida Afif José Abdo, no bairro Portal da Pérola 2. Segundo os moradores e constatado por mim, não existe banco, proteção contra chuva/sol, além do mato alto. (Anexar fotos)

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 17 de janeiro de 2017

FABIANO AMADEU,
VEREADOR.