



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº

61/26

Reposição da tampa de proteção do bueiro localizado na Rua Francisco Contel, no Distrito Industrial II "Armando Penterich".

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS à Senhora Prefeita Municipal a reposição da tampa de proteção do bueiro localizado na Rua Francisco Contel, no Distrito Industrial II "Armando Penterich", em atendimento à solicitação dos moradores da região.

Ressalta-se que o referido bueiro encontra-se atualmente desprovido de tampa, configurando risco à segurança dos cidadãos que transitam pelo local.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 04 de fevereiro de 2.026.

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERALDO ROQUE SANTELLI
DATA
04/02/2026
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

EVERALDO ROQUE SANTELLI,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 291/2026
Data: 06/02/2026 - Horário: 09:46
Legislativo - IND 61/2026