



GABINETE DO PREFEITO

# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 109/2.011

em 29 de março de 2.011

ASSUNTO:- Ref/ Requerimento nº 61/2.011.

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 235/2.011, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 61/2.011, da autoria dos Vereadores Aladim José Martins e Valdemir Frederico. Referida propositura requisita informações sobre Centro de Educação Infantil Dionísia Miragaia Carmine, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos ao presente, Ofícios nº 105/2011-DTA da Secretária Municipal de Educação e Memorando nº 023/2011 da Secretaria de Obras.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de nossa elevada estima e mui distinto apreço.

Atenciosamente,

  
**WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI**  
Prefeito Municipal

**Ao Excelentíssimo Senhor  
ELIAS ANTONIO NETO  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de  
BIRIGUI**

CM BIRIGUI PROTIC-00079/2011 31/03/2011 16:32

Ofício nº 105/2011 - DTA

Birigui, 28 de março de 2011

A Sua Excelência o Senhor

**WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI**

DD. Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Birigui

**Assunto: Requerimento 61/11 – Câmara Municipal de Birigui**

Excelentíssimo Senhor;

Em atenção ao documento em referência, informamos:

- 1) Quantas crianças são atendidas no Centro de Educação Infantil “Dona Diúna” em 2011 até esta data?

Estão sendo atendidos 515 alunos.

- 2) De acordo com as matrículas quantos bairros são atendidos pela unidade? Enviar relação dos bairros.

42 Bairros, sendo: Vila Bandeirantes (129 alunos), Cidade Jardim (74 alunos), Jandaia (45 alunos), Núcleo Habitacional, Tereza Maria Barbieri (36 alunos), Ivone Alves Palma (25 alunos), Vila Industrial (24 alunos), Vila Xavier (21 alunos), Jandaia I (20 alunos), Monte Líbano (20 alunos), Residencial Mário Crem dos Santos (18 alunos), Jardim São Braz (17 alunos), Jardim Pinheiros (13 alunos), Residencial Ipê (08 alunos), Jardim São Paulo (07 alunos), Centro (06 alunos), Vila Guanabara (05 alunos), Vila Roberta (04 alunos), Vila Maria (04 alunos), Quemil (04 alunos), Silvares (03 alunos), Residencial Nelson Calixto (03 alunos), Jardim Planalto (03 alunos), Jardim Nova Canaã (02 alunos), Jardim Klayton (02 alunos), Portal da Pérola (02 alunos), Vila Moemás (02 alunos), Parque São Vicente (02 alunos), Bairro Santa Luzia (02 alunos), Núcleo Habitacional João Crevelaro (01 aluno), Vila Brasil (01

aluno), Jardim Sumaré (01 aluno), Jardim América (01 aluno), Jardim São Cristóvão (01 aluno), Boato (01 aluno), Vila Pontes (01 aluno), Jardim São Genaro (01 aluno), Bairro Aroeira (01 aluno), Jardim Santana (01 aluno), Bosque da Saúde (01 aluno), Toselar (01 aluno), Perdizes (01 aluno), Sítio São José (01 aluno).

Informamos que o município foi contemplado pelo Governo Federal com recursos para construção de Centro de Educação no Bairro Jandaia, o qual também passará a atender parte da demanda acima mencionada.

- 3) Qual providência será tomada quanto aos vazamentos em período de chuva em quase a totalidade do prédio?

Informações prestadas pela Secretária de Obras no Memorando nº 023/2011 anexo.


- 4) Existe laudo do setor de obras e ou defesa civil sobre possibilidade de risco quanto a estrutura do prédio?

Informações prestadas pela Secretaria de Obras no Memorando nº 023/2011 anexo.

- 5) Existe local adequado para que funcionários tomem suas refeições e descansem durante o horário pertinente?

Há no local um refeitório geral que pode ser utilizado pelos funcionários conforme escala estabelecida. Esclarecemos que não há exigência por parte da administração que os funcionários permaneçam no local de trabalho durante o período designado para seu almoço e, caso haja a permanência dos mesmos na unidade, é por livre escolha e conveniência pessoal.

Atenciosamente,

  
**SONIA REGINA GUARALDO**  
Secretária de Educação



# Prefeitura Municipal de Birigüi

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 46 151 718/0001-80



## MEMORANDO 023/2.011

Da : Secretaria de Obras (Arqtº Milton Lot Júnior)  
Para: Secretaria de Educação (Profª Sônia)

Em resposta ao Ofício nº 094/2.011 (anexo), vimos por meio deste responder a Vossa Senhoria os quesitos 3º e 4º do Requerimento nº 61/11 da Câmara Municipal de Birigüi que solicita informações sobre o Centro de Educação Infantil "Dionizia Miragaia Carmine" (Super Creche), a saber:

3º) A Prefeitura Municipal está executando através do Contrato nº 5.5072010, firmado com a empresa **AMS Birigüi Construções e Comércio Ltda.**, a troca da cobertura da cozinha, com substituição do madeiramento e telhas romanas por estrutura metálica (8 águas) coberta com telhas de alumínio trapezoidal, sobre manta aluminizada, com ampliação da quantidade de condutores de descida de águas pluviais de PVC 100 mm nas saídas das calhas (para se evitar extravazamento) e nos ramais térreos embuti-los no piso até a caixas coletoras para se evitar acidentes e alagamentos na área externa, solucionando definitivamente os vazamentos e goteiras daquele ambiente.

Temos a informar que o prédio (inaugurado em Outubro/1988) teve a sua cobertura (exceto cozinha) executada em 2 águas, coberta com telhas romanas sobre estrutura de madeira, sendo que a inclinação do telhado é insuficiente (inferior a 30%) inadequada para telhas de barro.

Após solicitação da Secretaria de Educação através do Departamento de Creches) que solicitou junto a Secretaria de Obras uma solução definitiva para o problema; para tanto o Departamento de Obras está executando estudos preliminares, orçamentos, memoriais e documentação técnica para viabilizar o início do processo licitatório, para troca da cobertura dos pavilhões restantes da creche, para solucionar por completo o problema de vazamentos e goteiras nos mesmos.

4º) A Secretaria de Obras não expediu nenhum Laudo de Vistoria Técnica (bem como também a Defesa Civil do Município) que descrevesse prováveis sinistros



# Prefeitura Municipal de Birigüi


ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80



estruturais que poderiam estar ocorrendo no prédio em questão. Temos a informar que a edificação encontra-se estabilizada, sem quaisquer indícios de problemas estruturais que poderiam estar ocorrendo no prédio, tais como rachaduras em paredes e lajes, desaprumos acentuados e ou afundamentos nos pisos internos. No entanto há a necessidade de se reformar os passeios e calçadas de contorno do prédio, que apresentam dilatações excessivas e pequenas aberturas localizadas no encontro com a face externa das paredes, que podem acarretar infiltrações de água de chuvas nestes pontos, podendo aí iniciar um processo de recalque diferencial de fundação.

Birigüi, 25 de Março de 2011.

  
-----  
**Engº MAURICIO PEREIRA**  
Diretor Depto. Obras e Projetos

  
-----  
**Arqtº MILTON LOT JÚNIOR**  
Secretário de Obras