



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

ENCAMINHE-SE:

16 SET 2002

Birigüi,

Presidente

INDICAÇÃO Nº 204 / 02


Conserto em vazamento em trecho da Rua Silvio

Vieira Coelho.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal urgentes providências para consertar vazamento na altura do número 1.332 da Rua Silvio Vieira Coelho. O "estouro" do vazamento pode acontecer dada a gravidade do problema, caso algum veículo pesado passe pelo local. O problema pode causar transtornos naquela via pública.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 16 de setembro de 2.002.


EUCLIDES VIEIRA,
VEREADOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGÜI - PROTOCOLO GERAL
16-Set-2002-21:30-001310-1/1

(Ofício nº 611/2002, de 19/9/2002)