



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

ENCAMINHE-SE

Birigüi, 14 SET. 2009

Presidente

INDICAÇÃO Nº 392/09

Sanar problema de erosão em local que especifica.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal providências para sanar uma erosão que percorre todo aquele quarteirão, resultado do escoamento natural das águas da esquina da rua Anchieta com rua Noroeste até o final desta última, margeando uma horta municipal. Como não há galeria de águas pluviais no bairro, o problema vem se agravando, ameaçando construções residenciais e causando grande transtorno no trânsito de veículos e pedestres. Para contornar o aumento da erosão, populares utilizaram entulho de construção civil para formar uma barreira ao desgaste. Indicamos a realização de limpeza de toda a área, implantação urgente da galeria de águas pluviais, reconstrução das guias de sarjeta e recapeamento asfáltico, além de iluminação nos arredores.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 11 de setembro de 2009.

ELIAS ANTONIO NETO,
VEREADOR.