



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 275 / 10

Reparos urgentes em sarjetão na confluência das Ruas João Galo com a Rua Salgado Filho.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal reparos urgentes em um sarjetão existente na confluência das ruas João Galo e Salgado Filho. O sarjetão não está escoando a água e a mesma está empoçando em frente a residências na Rua João Galo, especialmente em frente ao número 1632, onde existe um buraco no asfalto. Este buraco acumula ainda mais água, e aproveitamos para pedir também a tapagem deste buraco. Estas duas providências resolverão o problema que tem causado sérios transtornos aos moradores da rua João Galo. Para melhor entendimento do problema, anexamos fotos do local.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 3 de agosto de 2010.

WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA,

VEREADOR.



