



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 387/16

Substituição de lâmpadas queimadas no canteiro central da Avenida Mario Fiorotto entre os números 300 a 340 no Bairro Colinas Park I.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a substituição de lâmpadas queimadas no canteiro central da Avenida Mario Fiorotto entre os números 300 a 340 no Bairro Colinas Park I.

Tal medida é necessária, pois estes postes se encontram na entrada do bairro, deixando a região deficiente em iluminação pública e a segurança do local.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 8 de junho de 2.016.

**RICARDO KUMAZAWA
VEREADOR.**