



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO No. 02/21

Manutenção em bueiro na Rua Bahia, altura do nº 694, Jardim São Brás.

Senhor Presidente:

Respeitando as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Sr. Prefeito Municipal – no sentido de determinar para que a secretaria responsável faça a manutenção em bueiro na Rua Bahia, altura do nº 694, Jardim São Brás.

Entendo que tal medida em questão vai garantir maior tranquilidade e segurança aos moradores da região, e evitar possíveis acidentes.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 07 de Janeiro de 2021.

CLEVERSON JOSÉ DE SOUZA

Vereador

