



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº **401/21**


Reparo em guia de sarjeta da Rua Bahia, conforme especificado

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal que faça, por meio da Secretaria Municipal responsável, o condicionamento da guia de sarjeta existe na Rua Bahia, na altura do número 747, no Jardim São Genaro. Os moradores locais têm procurado nosso gabinete reclamando que a água não consegue um perfeito escoamento por meio do equipamento, ficando empoçada. Além do mau cheiro e aspecto ruim que causa à vizinhança, os moradores temem o aparecimento de animais peçonhentos e vetores de doenças virais, como a dengue, por exemplo. Para cumprir os princípios de uma boa administração pública, pedimos atenção à esta demanda.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 15 de junho de 2021.


BENEDITO DAFÉ GONÇALVES FILHO,
VEREADOR

Câmara Municipal de Birigüi - SP



PROTOCOLO GERAL 1955/2021
Data: 16/06/2021 - Horário: 09:36
Legislativo - IND 401/2021