



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº **755/21**

Melhoria na sinalização e instalação de redutores de velocidade Rua: Eralina Ferreira do Nascimento, bairro Vale do Sol.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal a melhoria na sinalização e instalação de redutores de velocidade Rua: Eralina Ferreira do Nascimento, pois há grande fluxo de veículos que trafegam por esta via pública, visando evitar riscos de acidentes. Fica a critério do setor de trânsito o melhor local para colocação do redutor de velocidade, desde que esta melhoria seja instalada e dê mais segurança a todos.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 09 de dezembro de 2021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
MARCOS ANTONIO SANTOS
Assinado em:
09/12/2021

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MARCOS ANTONIO SANTOS,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP



PROTOCOLO GERAL 4053/2021
Data: 10/12/2021 - Horário: 10:30
Legislativo - IND 755/2021