



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 651/22

Reparos em asfalto que está afundando na Rua Ernestino Bispo da Silva, defronte ao número 258, no Portal da Pérola II.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, **INDICAMOS** ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a realização de reparos em asfalto que está afundando na Rua Ernestino Bispo da Silva, defronte ao número 258, no Portal da Pérola II, a pedido de moradores, uma vez que há evidente risco para veículos e pedestres no local.

Câmara Municipal de Birigüi,

Aos 08 de agosto de 2.022.



EVERALDO ROQUE SANTELLI,
VEREADOR.

