



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

327 / 22

REQUERIMENTO Nº

Requisita informações sobre bueiro não tapado na
Rua: Capitão José Cordeiro, altura do número 318, bairro Silvares.

Senhor Presidente:

Assim, respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar ao Senhor Prefeito Municipal requisitando-lhe prestar as seguintes informações sobre bueiro não tapado na Rua: Capitão José Cordeiro, altura do número 318, bairro Silvares reportando-se o Executivo aos seguintes quesitos;

1 – Por que o bueiro da Rua Capitão José Cordeiro, número 318, apesar de vários pedidos para sua tapagem, ainda não foi tapado?

2 – A situação é bem grave, com um grande buraco e indagamos: vai esperar ocorrer uma tragédia?

3 - Através de um Vereador, esta Casa de Leis já enviou pedido de tapagem ano passado e também este ano, ou seja, pelo menos duas vezes e não foi atendido pela secretaria competente. Há previsão para a resolução deste problema? Em caso positivo, qual o prazo?

Câmara Municipal de Birigui,
Em 26 de agosto de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS ANTONIO SANTOS
DATA
26/08/2022
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

MARCOS ANTÔNIO SANTOS,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 2983/2022
Data: 26/08/2022 - Horário: 10:54
Legislativo - REQ 327/2022