



# Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 22 / 13**

\*\*\*\*\*

Limpeza em terreno, além de conserto e colocação de cobertura de caixa d'água, e feitura de calçada em volta da caixa d'água na Rua José Parpinelli, no bairro Isabel de Almeida Marin.

Senhor Presidente:

Na Rua José Parpinelli, no bairro Isabel de Almeida Marin, funciona uma caixa d'água localizada ao lado do Posto de Saúde para abastecer aquele setor da cidade. O local está tendo alguns problemas, como é o caso de um vazamento de água da caixa, com muita perda do líquido, e isto precisa ser urgentemente consertado. Além disso, a caixa d'água está a céu aberto, sem estar coberta. Outro problema é a falta de um calçamento em volta desta caixa d'água.

Assim, respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente tomar providências em geral naquele local como conserto e colocação de cobertura da caixa d'água da Rua José Parpinelli (em frente ao número 1148) além de feitura de calçada em volta do terreno onde fica a caixa d'água para melhor uso dos pedestres e cortar o mato alto naquele local.

Câmara Municipal de Birigüi  
Em 22 de janeiro de 2.013.

  
**GILMAR TRECCO CAVACA,**  
VEREADOR.