Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 23 / 13

****

Limpeza em terreno onde fica a caixa d'água que abastece bairros como Colinas e adjacências, na rua Ave Cristo, e conserto do alambrado e reparos na própria caixa d'água.

CM BIRIGUI PROTOC:000170/2013 23/01/2013 08:30

Senhor Presidente:

Na caixa de água que abastece o bairro Colinas, localizada na rua Ave Cristo (ao lado do número 710), e bairros adjacentes, alguns problemas vêm sendo notados pelos moradores e vêm causando transtornos aos moradores..Um deles é o mato que já está muito alto em volta da referida caixa d'água,e necessita ser cortado urgentemente.Outro problema que se verifica no local é que o alambrado que cerca a caixa d'água foi cortado por vândalos para poderem adentrar no local para consumo de drogas e até para esconder estas drogas. Mais uma situação que se apresenta no local é que durante toda a madrugada,sempre a partir de uma hora da madrugada, a água começa a jorrar pelo "ladrão" e isto ocorre até as 6 da manhã; isto ocorre todos os dias, o que configura um desperdício de água, provavelmente por algum defeito no local e isto precisa ser reparado pelo setor competente da Administração.

Assim, respeitando as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal providências em geral na caixa d'água do bairro Colinas, como cortar o mato alto em volta do local, consertar o alambrado para melhor proteger aquele setor e também reparos urgentes na própria caixa d'água para que não haja mais o vazamento de água que vem se verificando toda madrugada.

Câmara Municipal de Birigüi
Em 22 de janeiro de 2.013.

GILMAR TRECCO CAVACA,
VEREADOR.