



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº **127/24**

Tapa buraco na Rua Ceará com Rua Carlos
Carvalho Rosa, próximo ao Klebinho Veículos, loja 1.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal determinar urgentes providências para Tapa buraco na Rua Ceará, esquina com Rua Carlos Carvalho Rosa, próximo ao Klebinho Veículos, loja um. No local do buraco deveria existir um canaletão. Assim, também indicamos que seja construído um canaletão, para que todos os veículos e transeuntes passem pelo local em segurança.

Este buraco foi motivo de acidente, e a moça envolvida no acidente, por causa deste buraco, ainda está em tratamento de saúde devido à gravidade dos ferimentos. Ela sofreu uma grave queda, por ter caído neste buraco. Conforme imagens em anexo e enviamos para melhor elucidação do problema,

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 16 de fevereiro de 2.024.



MARCOS ANTONIO SANTOS
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP



PROTOCOLO GERAL 461/2024
Data: 16/02/2024 - Horário: 14:44
Legislativo - IND 127/2024

